

M15 - CHECKLIST MAN OVER BOORD

- Onmiddellijk naar plaats van de drenkeling wijzen en blijven wijzen (nooit de drenkeling uit het oog verliezen)
- Boot stoppen – compass koers onthouden
- Ter plaatse 180° bocht maken en op tegengestelde koers drenkeling zoeken
- Reddingsmateriaal naar de MOB gooien
- Mob GPS indrukken
- May day oproep maken
- Naar de drenkeling varen
- Schip tussen MOB en wind leggen
- Ship laten drijven naar MOB
- MOB opvissen
- MOB verzorgen