

M16 - CHECKLIST SCHIP VERLATEN

Zo lang mogelijk aan boord blijven

- Kustwacht & Vts verwittigen
- Bemanningsleden moeten zich warm aankleden (eventueel survival suit indien aanwezig)
- reddingvest aandoen
- veel water drinken + zeeziekpillen nemen .
- Grabbag klaarmaken met o.a.
 - Flessen water
 - draagbare marifoon
 - vuurpijlen
 - EPIRB & Sart
 - EHBO
- Reddingvlot klaarmaken
 - painter vastmaken aan schip
 - klaar maken om in het water te laten
- Reddingsvlot in het water laten
 - Aan painter trekken (15m touw)
 - Vlot opblazen door hard aan painter te trekken
- Zoveel mogelijk drijvend materiaal in het water gooien (kussen , lakens , matrassen , kleren enz)
- Droog in het reddingvlot stappen indien mogelijk (niet springen)
- Als iedereen in het vlot is :
 - Painter doorknippen
 - Drijfanker uitzetten
 - Kap sluiten
 - Uitkijk starten
 - Water uit vlot verwijderen